


Neue TWRP-Recovery flashen

Du bist am Windows PC und hast im Explorer den Ordner offen in dem Du die adb/fastboot Treiber installiert hast!?

Wenn Du dann in dem Fenster auf eine freie fläche klickst, dann die Shift Taste gedrückt hältst und einen Rechtsklick machst sollte sich der unten stehende Dialog öffnen:



in dem gehst Du dann auf Eingabeaufforderung hier öffnen.

1. Verbinde Dein Sensation per USB mit dem PC und warte bis es sauber erkannt wurde.
2. Gebe am PC in der Eingabeaufforderung den Befehl

```
fastboot reboot-bootloader
```


ein (gerne hier einfach kopieren).

3. Sobald das Sensation einmal neu in den Bootloader gestartet ist, gebe am PC den Befehl

```
fastboot flash recovery recovery.img
```

genau so ein.

Was für eine Ausgabe erhältst die in der Eingabeaufforderung? Kannst Du diese bitte hier in einen Beitrag kopieren!



```
C:\windows\system32\cmd.exe

C:\adb>fastboot reboot-bootloader
rebooting into bootloader...
OKAY [ 3.260s]
finished. total time: 3.260s

C:\adb>fastboot flash recovery recovery.img
sending 'recovery' (7216 KB)...
OKAY [ 1.794s]
writing 'recovery'...
OKAY [ 10.686s]
finished. total time: 12.480s

C:\adb>_
```