

Die Mobiltelefonvorbereitung "Premium" - Kompatibilitätsliste

[illegible]

Die Mobiltelefonvorbereitung "Premium" - Kompatibilitätsliste



Manufacturer	Model	Software Version	Freisprech Telefonat	Darstellung über Infotainment-System	Bedienung über Infotainment-System	Telefonbuch	SIM Telefonbuch	Anruflisten	Telefonkonferenz	Private Mode	HandAnfragen	Freisprech Telefonat	Darstellung über Infotainment-System	Bedienung über Infotainment-System	Telefonbuch	SIM Telefonbuch	Anruflisten	Telefonkonferenz	SMS empfangen/senden	Media Player	Bluetooth Audio Wiedergabe	Bluetooth Audio Steuerung	Anzeige Telefoninformationen	Kommentar
Aus	Pollera 2	Android 4.0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	Die Musikwiedergabe lässt sich über das Fahrzeug nicht fehlerfrei steuern. Die einseitige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. Sprechend kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechschaltung unterbrochen wird. Die Wiederherstellung erfolgt automatisch. Um eine Musikwiedergabe zu ermöglichen, muss das Handy als "Media Player" mit der Freisprechschaltung verbunden sein und die Verbindung im Handy gestartet werden. Die Verbindungserfolge der Freisprechschaltung muss im Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechschaltung und im Handy zu löschen und den Kopplungsgang zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / Navigationssgerät nicht oder nicht korrekt angezeigt. Die Telefonbucheinträge des Handys und/ oder der SIM-Karte werden zur Freisprechschaltung übertragen, aber nicht in das Handy sortiert angezeigt.
BlackBerry	Bold 9900	5.0.0.992	*	*	*	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden. Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt.
BlackBerry	Bold 9910	5.0.0.586	*	*	*	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden. Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt. Die Telefonbucheinträge werden nicht korrekt im Handy sortiert angezeigt.
BlackBerry	Bold 9920	6.0.0.294	*	*	*	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden. Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt.
BlackBerry	Bold 9900	7.0.0.296 (Build 1465), Plattform: 5.0.0.495	*	*	*	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden. Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gehaltenen Zustand beendet werden. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, einen Neustart des Handys vorzunehmen. Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt. Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy zur angeschlossenen Unterseite. Die Musikdaten werden nicht korrekt im Handy im Fahrzeug übertragen und/ oder instabil und fehlerhaft wiedergegeben. Während der Musikwiedergabe ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die einseitige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. Nach Nutzung der Premium-Telefonie muss am Handy die SMS-PIN eingegeben werden. Sprechend kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechschaltung unterbrochen wird. Die Wiederherstellung erfolgt automatisch. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht in der Freisprechschaltung übertragen. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs beendet, dann ist der Klingelton im Handy nicht zu hören.
BlackBerry	Curve 8520	4.6.138	*	*	*	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden. Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt.
BlackBerry	Curve 8900	4.6.1310	*	*	*	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden. Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechschaltung und im Handy zu löschen und den Kopplungsgang zu wiederholen.
BlackBerry	Curve 9300	5.0.0.845	*	*	*	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden. Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt. Die Musikdaten werden nicht korrekt vom Handy im Fahrzeug übertragen und/ oder instabil und fehlerhaft wiedergegeben. Die Telefonbucheinträge werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen.
BlackBerry	Curve 9380	7.0.0.533 (Build 2220), Plattform: 9.32.0.31	*	*	*	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden. Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gehaltenen Zustand beendet werden. Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt. Die Musikwiedergabe ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die einseitige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. Die Freisprechschaltung ist nicht fehlerfrei möglich. Wird das Handy als "Media Player" verbunden, erscheint in der Freisprechschaltung die Meldung "Verbindung nicht möglich". Die Verbindung wird dennoch hergestellt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht in der Freisprechschaltung übertragen. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs beendet, dann ist der Klingelton im Handy nicht zu hören.
BlackBerry	Pearl 9505	5.0.0.828	*	*	*	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden. Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt.
BlackBerry	Q10	OS 10 (4.0.0.1485)	*	*	*	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Die Telefonbucheinträge und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen. Die Musikwiedergabe lässt sich über das Fahrzeug nicht fehlerfrei steuern. Die einseitige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. Sprechend werden Rufnummern oder -nummern werden nicht korrekt im Handy im Fahrzeug übertragen und/ oder instabil und fehlerhaft wiedergegeben. Die einseitige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. Nach Nutzung der Premium-Telefonie muss am Handy die SMS-PIN eingegeben werden. Sprechend kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechschaltung unterbrochen wird. Eine manuelle Wiederherstellung ist erforderlich. Sprechend ist die Übergabe von Gesprächs- oder Freisprechschaltung zum Handy (Priorität) nicht möglich. Die Verbindung wird dennoch hergestellt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht in der Freisprechschaltung übertragen. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs beendet, dann ist der Klingelton im Handy nicht zu hören. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / Navigationssgerät nicht oder nicht korrekt angezeigt.
BlackBerry	Storm 2 9520	5.0.0.497	*	*	*	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden. Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt.
BlackBerry	Torch 9600	6.0.0.246	*	*	*	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden. Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gehaltenen Zustand beendet werden. Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt. Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy zur angeschlossenen Unterseite. Die Musikdaten werden nicht korrekt vom Handy im Fahrzeug übertragen und/ oder instabil und fehlerhaft wiedergegeben. Die einseitige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. In Unternehmen ist die Bluetooth-Funktion des Handys möglicherweise deaktiviert (TTY-Feld). Werden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / Navigationssgerät nicht oder nicht korrekt angezeigt.
BlackBerry	Torch 9610	7.0.0.585 (Build 2406), Plattform: 5.0.0.794	*	*	*	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden. Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt. Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy zur angeschlossenen Unterseite. Die Musikdaten werden nicht korrekt vom Handy im Fahrzeug übertragen und/ oder instabil und fehlerhaft wiedergegeben. Während der Musikwiedergabe ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die einseitige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. Die Freisprechschaltung ist nicht fehlerfrei möglich. Wird das Handy als "Media Player" verbunden, erscheint in der Freisprechschaltung die Meldung "Verbindung nicht möglich". Die Verbindung wird dennoch hergestellt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht in der Freisprechschaltung übertragen. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs beendet, dann ist der Klingelton im Handy nicht zu hören. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / Navigationssgerät nicht oder nicht korrekt angezeigt.
BlackBerry	Torch 9860	7.0.0.296 (Build 1465), Plattform: 5.0.0.496	*	*	*	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, einen Neustart des Handys vorzunehmen. Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt. Während der Musikwiedergabe ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die einseitige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. Nach Nutzung der Premium-Telefonie muss am Handy die SMS-PIN eingegeben werden. Sprechend kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechschaltung unterbrochen wird. Eine manuelle Wiederherstellung ist erforderlich. Sprechend ist die Übergabe von Gesprächs- oder Freisprechschaltung zum Handy (Priorität) nicht möglich. Die Verbindung wird dennoch hergestellt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht in der Freisprechschaltung übertragen. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs beendet, dann ist der Klingelton im Handy nicht zu hören. Ein im Handy gestartetes Telefonatgespräch und das "Privatsprech" gefügt. Zur Übertragung des Gesprächs zur Freisprechschaltung ist ein manueller Umschalten zu "Freisprechen" nötig.
BlackBerry	Z10	OS 10 (4.0.0.1490)	*	*	*	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Die Telefonbucheinträge und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, einen Neustart des Handys vorzunehmen. Die Musikwiedergabe lässt sich über das Fahrzeug nicht fehlerfrei steuern. Die einseitige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. Sprechend kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechschaltung unterbrochen wird. Die Wiederherstellung erfolgt automatisch. Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt. Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy zur angeschlossenen Unterseite. Die Musikdaten werden nicht korrekt vom Handy im Fahrzeug übertragen und/ oder instabil und fehlerhaft wiedergegeben. Die einseitige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. Nach Nutzung der Premium-Telefonie muss am Handy die SMS-PIN eingegeben werden. Sprechend kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechschaltung unterbrochen wird. Eine manuelle Wiederherstellung ist erforderlich. Sprechend ist die Übergabe von Gesprächs- oder Freisprechschaltung zum Handy (Priorität) nicht möglich. Die Verbindung wird dennoch hergestellt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht in der Freisprechschaltung übertragen. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs beendet, dann ist der Klingelton im Handy nicht zu hören. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / Navigationssgerät nicht oder nicht korrekt angezeigt.
DELL	Streak	Android 2.2	*	*	*	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden. Wird über die Freisprechschaltung ein Anruf wegen eines zweiten aktiven Anrufs gehalten, ist es nicht möglich, weitere Gespräche anzunehmen. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, einen Neustart des Handys vorzunehmen. Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt. Die Musikwiedergabe lässt sich über das Fahrzeug nicht fehlerfrei steuern.
Garnier-Aus	Niufone MID	Windows Mobile 6.5	*	*	*	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, einen Neustart des Handys vorzunehmen. Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt. Die einseitige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen.
HTC	7 Pro	Windows Phone 7 (4.0.7004.0)	*	*	*	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden. Wird über die Freisprechschaltung ein Anruf wegen eines zweiten aktiven Anrufs gehalten, ist es nicht möglich, weitere Gespräche anzunehmen. Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gehaltenen Zustand beendet werden. Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt. Während der Musikwiedergabe ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die einseitige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. Die Freisprechschaltung ist nicht fehlerfrei möglich. Wird das Handy als "Media Player" verbunden, erscheint in der Freisprechschaltung die Meldung "Verbindung nicht möglich". Die Verbindung wird dennoch hergestellt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht in der Freisprechschaltung übertragen. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs beendet, dann ist der Klingelton im Handy nicht zu hören. Ein im Handy gestartetes Telefonatgespräch und das "Privatsprech" gefügt. Zur Übertragung des Gesprächs zur Freisprechschaltung ist ein manueller Umschalten zu "Freisprechen" nötig.
HTC	Devie	Android 2.1	*	*	*	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Die Telefonbucheinträge und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen. Unter Umständen wird nur eine Nummer vom Handy zur Freisprechschaltung übertragen. Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy zur angeschlossenen Unterseite. Die Musikdaten werden nicht korrekt vom Handy im Fahrzeug übertragen und/ oder instabil und fehlerhaft wiedergegeben. Die einseitige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen.
HTC	Devie C	Android 4.0.4	*	*	*	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Die Telefonbucheinträge und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen. Gelegentlich kann die Audioqualität bei der Musikwiedergabe vermindert sein. Die Musikdaten werden nicht korrekt vom Handy im Fahrzeug übertragen und/ oder instabil und fehlerhaft wiedergegeben. Die Telefonbucheinträge werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen. Die Verbindungsgeräusche der Freisprechschaltung muss am Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Wird das Handy als "Media Player" verbunden, erscheint in der Freisprechschaltung die Meldung "Verbindung nicht möglich". Die Verbindung wird dennoch hergestellt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht in der Freisprechschaltung übertragen. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs beendet, dann ist der Klingelton im Handy nicht zu hören. Ein im Handy gestartetes Telefonatgespräch und das "Privatsprech" gefügt. Zur Übertragung des Gesprächs zur Freisprechschaltung ist ein manueller Umschalten zu "Freisprechen" nötig.
HTC	Devie HD	Android 2.3.3	*	*	*	*	-	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden. Während der Musikwiedergabe ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die einseitige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. Die Freisprechschaltung ist nicht fehlerfrei möglich. Wird das Handy als "Media Player" verbunden, erscheint in der Freisprechschaltung die Meldung "Verbindung nicht möglich". Die Verbindung wird dennoch hergestellt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht in der Freisprechschaltung übertragen. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs beendet, dann ist der Klingelton im Handy nicht zu hören. Ein im Handy gestartetes Telefonatgespräch und das "Privatsprech" gefügt. Zur Übertragung des Gesprächs zur Freisprechschaltung ist ein manueller Umschalten zu "Freisprechen" nötig.

Die Mobiltelefonvorbereitung "Premium" - Kompatibilitätsliste



Manufacturer	Model	Software Version	Freisprech-Telefonat	Darstellung über Informationssystem	Bedienung über Informationssystem	Telefonbuch	SIM Telefonbuch	Anruflisten	Telefonkonferenz	Private Mode	Handy-Übergang	Premium-Telefonat	Darstellung über Informationssystem	Bedienung über Informationssystem	Telefonbuch	SIM Telefonbuch	Anruflisten	Telefonkonferenz	SMS empfangen/senden	Media Player	Bluetooth Audio Wiedergabe	Bluetooth Audio Steuerung	Anzeige Telefoninformationen	Kommentar
HRC	Desire S	Android 2.3.3	*	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	Die Telefonbucheinträge und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen. Während der Musikwiedergabe ist es auch in Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die erstmalige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsergang wiederholen. Sprechend ist die Übergabe von Gesprächen der Freisprechschaltung zum Handy (Prioritygespräch) oder zurück zur Freisprechschaltung nicht fehlerfrei möglich.
HRC	Desire X	Android 4.0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	Die erstmalige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsergang wiederholen. Die Telefonbucheinträge werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen. Die Verbindungserfolge der Freisprechschaltung muss im Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden in Radio / -signalfrequenz nicht oder nicht korrekt empfangt. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, Bluetooth in Handy ein- und wieder auszuschalten.
HRC	Desire Z	Android 2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	
HRC	Evo 3D	Android 2.3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	Abhängig von der Speicherwahl im Telefon-Menü des Fahrzeugs, werden immer die Telefonbucheinträge des Handys und der SIM-Karte zur Freisprechschaltung übertragen, aber nicht sortiert empfangt. Sprechend kann der Rufabfall oder -abfall fehlschlagen. Die Musikdaten werden nicht korrekt vom Handy im Fahrzeug übertragen und/oder nicht oder fehlerhaft wiedergegeben. Während der Musikwiedergabe ist es auch in Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die erstmalige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsergang wiederholen. Sprechend kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechschaltung unterbrochen wird. Eine manuelle Wiederherstellung ist erforderlich. Sprechend ist die Übergabe von Gesprächen der Freisprechschaltung zum Handy (Prioritygespräch) oder zurück zur Freisprechschaltung nicht fehlerfrei möglich. Um eine Musikwiedergabe zu ermöglichen, muss das Handy als "Media Player" mit der Freisprechschaltung verbunden sein und die Verbindung im Handy getätigt werden. Die Verbindungserfolge der Freisprechschaltung muss im Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Wird das Handy als "Media Player" verbunden, erscheint in der Freisprechschaltung die Meldung "Verbindung nicht möglich". Die Verbindung wird dennoch hergestellt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechschaltung übertragen.
HRC	Grafo	Android 2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	Abhängig von der Speicherwahl im Telefon-Menü des Fahrzeugs, werden immer die Telefonbucheinträge des Handys und der SIM-Karte zur Freisprechschaltung übertragen, aber nicht sortiert empfangt. An Handy empfangene Anrufe werden nicht zur Freisprechschaltung übertragen. Der Ladestand wird nicht korrekt vom Handy zur Freisprechschaltung übertragen. Geklingelt kann die Audioqualität bei der Musikwiedergabe verändert sein. Während der Musikwiedergabe ist es auch in Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die erstmalige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsergang wiederholen. Die Verbindungserfolge der Freisprechschaltung muss im Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Sprechend wird bei empfangenen Anrufen kein Klingelton im Fahrzeug wiedergegeben.
HRC	HD7	Windows Phone 7 (7.0.7008.0)	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	Abhängig von der Speicherwahl im Telefon-Menü des Fahrzeugs, werden immer die Telefonbucheinträge des Handys und der SIM-Karte zur Freisprechschaltung übertragen, aber nicht sortiert empfangt. Die Telefonbucheinträge und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen. Während eines aktiven Gesprächs erlaubt das Handy keine Gespräche mit einem zweiten Anruf. Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiterer Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gehaltenen Zustand beendet werden. Während der Musikwiedergabe ist es auch in Handy möglich, die Lautstärke zu ändern.
HRC	HD mini	1.36.4011 (P4538) GER	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt.
HRC	HD2 Lite	Windows Mobile 6.5	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, einen Neustart des Handys vorzunehmen. Sprechend kann der Rufabfall oder -abfall fehlschlagen. Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy nicht unterstützt. Die Musikwiedergabe lässt sich über das Fahrzeug nicht fehlerfrei steuern. Während der Musikwiedergabe ist es auch in Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die erstmalige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsergang wiederholen. Zum Herstellen der Freisprech-Telefonie muss am Handy die Anfrage zum Herstellen der Premium-Telefonie abgefragt werden.
HRC	Legend	Android 2.1	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden. Geklingelt kann die Audioqualität bei der Musikwiedergabe verändert sein. Die Musikdaten werden nicht korrekt vom Handy im Fahrzeug übertragen und/oder nicht oder fehlerhaft wiedergegeben. Übertragene Telefonbucheinträge werden nicht oder nicht korrekt empfangt.
HRC	Magic	DRC92 (Firmware Version 1.0)	*	*	*	*	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden. Das Handy unterstützt die Übertragung von Anruflisten zur Freisprechschaltung nicht.
HRC	Neo One	Android 2.2	*	*	*	*	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden. Das Handy unterstützt die Übertragung von Anruflisten zur Freisprechschaltung nicht. Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt.
HRC	One S	Android 4.0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	Die Telefonbucheinträge und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen. Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gehaltenen Zustand beendet werden. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, einen Neustart des Handys vorzunehmen. Die Musikwiedergabe lässt sich über das Fahrzeug nicht fehlerfrei steuern. Während der Musikwiedergabe ist es auch in Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die erstmalige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsergang wiederholen. Sprechend kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechschaltung unterbrochen wird. Eine manuelle Wiederherstellung ist erforderlich. Sprechend ist die Übergabe von Gesprächen der Freisprechschaltung zum Handy (Prioritygespräch) oder zurück zur Freisprechschaltung nicht fehlerfrei möglich. Die Verbindungserfolge der Freisprechschaltung muss im Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Wird das Handy als "Media Player" verbunden, erscheint in der Freisprechschaltung die Meldung "Verbindung nicht möglich". Die Verbindung wird dennoch hergestellt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechschaltung übertragen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden in Radio / -signalfrequenz nicht oder nicht korrekt empfangt.
HRC	One SV	Android 4.0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	Die erstmalige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsergang wiederholen. Die Telefonbucheinträge werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen. Die Verbindungserfolge der Freisprechschaltung muss im Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden in Radio / -signalfrequenz nicht oder nicht korrekt empfangt. Die Telefonbucheinträge des Handys und/oder der SIM-Karte werden zur Freisprechschaltung übertragen, aber nicht wie im Handy sortiert empfangt.
HRC	One V	Android 4.0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, einen Neustart des Handys vorzunehmen. Sprechend kann der Rufabfall oder -abfall fehlschlagen. Während der Musikwiedergabe ist es auch in Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die erstmalige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsergang wiederholen. Die Telefonbucheinträge werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen. Die Verbindungserfolge der Freisprechschaltung muss im Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Wird das Handy als "Media Player" verbunden, erscheint in der Freisprechschaltung die Meldung "Verbindung nicht möglich". Die Verbindung wird dennoch hergestellt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechschaltung übertragen. Sprechend werden Rufnummern oder -num bei empfangenen Anrufen nicht dargestellt. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechschaltung und im Handy zu löschen und den Kopplungsergang zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden in Radio / -signalfrequenz nicht oder nicht korrekt empfangt. Die Telefonbucheinträge des Handys und/oder der SIM-Karte werden zur Freisprechschaltung übertragen, aber nicht wie im Handy sortiert empfangt.
HRC	One X	Android 4.0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	Die Telefonbucheinträge und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen. Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt. Die Musikwiedergabe lässt sich über das Fahrzeug nicht fehlerfrei steuern. Während der Musikwiedergabe ist es auch in Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die erstmalige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. Sprechend kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechschaltung unterbrochen wird. Eine manuelle Wiederherstellung ist erforderlich. Die Verbindungserfolge der Freisprechschaltung muss im Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Wird das Handy als "Media Player" verbunden, erscheint in der Freisprechschaltung die Meldung "Verbindung nicht möglich". Die Verbindung wird dennoch hergestellt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechschaltung übertragen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden in Radio / -signalfrequenz nicht oder nicht korrekt empfangt.
HRC	One X+	Android 4.1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt. Die erstmalige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsergang wiederholen. Die Telefonbucheinträge werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen. Die Verbindungserfolge der Freisprechschaltung muss im Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechschaltung und in Handy zu löschen und den Kopplungsergang zu wiederholen. (Die Telefonbucheinträge des Handys und/oder der SIM-Karte werden zur Freisprechschaltung übertragen, aber nicht wie im Handy sortiert empfangt.)
HRC	One XL	Android 4.0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	Der Ladestand wird nicht korrekt vom Handy zur Freisprechschaltung übertragen. Die erstmalige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsergang wiederholen. Die Telefonbucheinträge werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen. Die Verbindungserfolge der Freisprechschaltung muss im Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Wird das Handy als "Media Player" verbunden, erscheint in der Freisprechschaltung die Meldung "Verbindung nicht möglich". Die Verbindung wird dennoch hergestellt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechschaltung übertragen. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechschaltung und im Handy zu löschen und den Kopplungsergang zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden in Radio / -signalfrequenz nicht oder nicht korrekt empfangt. Die Telefonbucheinträge des Handys und/oder der SIM-Karte werden zur Freisprechschaltung übertragen, aber nicht wie im Handy sortiert empfangt.
HRC	Rodur	Windows Phone 7.5 (7.0.8027.76)	*	*	*	*	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden. Wird über die Freisprechschaltung ein Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, ist es nicht möglich weitere Gespräche anzunehmen. Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gehaltenen Zustand beendet werden. Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt. Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt. Während der Musikwiedergabe ist es auch in Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die erstmalige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsergang wiederholen. Sprechend kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechschaltung unterbrochen wird. Eine manuelle Wiederherstellung ist erforderlich. Die Verbindungserfolge der Freisprechschaltung muss im Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Wird das Handy als "Media Player" verbunden, erscheint in der Freisprechschaltung die Meldung "Verbindung nicht möglich". Die Verbindung wird dennoch hergestellt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechschaltung übertragen.
HRC	Rhyne	Android 2.3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	Abhängig von der Speicherwahl im Telefon-Menü des Fahrzeugs, werden immer die Telefonbucheinträge des Handys und der SIM-Karte zur Freisprechschaltung übertragen, aber nicht sortiert empfangt. Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt. Die Musikdaten werden nicht korrekt vom Handy im Fahrzeug übertragen und/oder nicht oder fehlerhaft wiedergegeben. Während der Musikwiedergabe ist es auch in Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die erstmalige Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsergang wiederholen. Sprechend kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechschaltung unterbrochen wird. Eine manuelle Wiederherstellung ist erforderlich. Die Verbindungserfolge der Freisprechschaltung muss im Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Wird das Handy als "Media Player" verbunden, erscheint in der Freisprechschaltung die Meldung "Verbindung nicht möglich". Die Verbindung wird dennoch hergestellt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechschaltung übertragen.

Die Mobiltelefonvorbereitung "Premium" - Kompatibilitätsliste



Hersteller	Modell	Software Version	Freisprech Telefonat	Darstellung über Informationssystem	Bedienung über Informationssystem	Telefonbuch	SIM Telefonbuch	Anruflisten	Telefonkonferenz	Private Mode	HandyAnfragen	Freisprech Telefonat	Darstellung über Informationssystem	Bedienung über Informationssystem	Telefonbuch	SIM Telefonbuch	Anruflisten	Telefonkonferenz	SMS empfangen/send	Media Player	Bluetooth Audio Wiedergabe	Bluetooth Audio Steuerung	Anzeige Telefonfunktionen	Kommentar
HTC	Sensation	Android 2.3.4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Abhängig von der Speicherwahl im Telefon-Menü des Fahrzeugs, werden immer die Telefonbuchseinträge des Handys und der SIM-Karte zur Freisprechanschrift übertragen, aber nicht sortiert angezeigt. Die Mobiltelefone werden nicht korrekt von Handy zu Fahrzeug übertragen und/oder installiert und fehlerhaft wiedergegeben. Während der Mobiltelefonie ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederanbindung kann sprachlich fehlerbehaftet. In diesem Fall läßt das Verbindungsgespräch wiederholen. Sprechend kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechanschrift unterbrochen wird. Eine manuelle Wiederanbindung ist erforderlich. Um eine Mobiltelefonie zu ermöglichen, muss das Handy als "Media Player" mit der Freisprechanschrift verbunden sein und die Verbindung im Handy getätigt werden. Die Verbindungsaufnahme der Freisprechanschrift muss am Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Wird das Handy als "Media Player" verbunden, erscheint in der Freisprechanschrift die Meldung "Verbindung nicht möglich". Die Verbindung wird dennoch hergestellt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechanschrift übertragen, sondern die Verbindung zur Freisprechanschrift geteilt ist, können unplanbare Meldungen am Handy oder im Fahrzeug erscheinen.
HTC	Sensation SE	Android 2.3.4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Abhängig von der Speicherwahl im Telefon-Menü des Fahrzeugs, werden immer die Telefonbuchseinträge des Handys und der SIM-Karte zur Freisprechanschrift übertragen, aber nicht sortiert angezeigt. Die Mobiltelefonie wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt. Die Mobiltelefone werden nicht korrekt vom Handy im Fahrzeug übertragen und/oder installiert und fehlerhaft wiedergegeben. Während der Mobiltelefonie ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederanbindung kann sprachlich fehlerbehaftet. In diesem Fall läßt das Verbindungsgespräch wiederholen. Sprechend kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechanschrift unterbrochen wird. Eine manuelle Wiederanbindung ist erforderlich. Um eine Mobiltelefonie zu ermöglichen, muss das Handy als "Media Player" mit der Freisprechanschrift verbunden sein und die Verbindung im Handy getätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Wird das Handy als "Media Player" verbunden, erscheint in der Freisprechanschrift die Meldung "Verbindung nicht möglich". Die Verbindung wird dennoch hergestellt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechanschrift übertragen, sondern die Verbindung zur Freisprechanschrift geteilt ist, können unplanbare Meldungen am Handy oder im Fahrzeug erscheinen.
HTC	S-p	Windows Mobile 6.5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Die Freisprechanschrift kann nicht auf Telefonbuchseinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbuchseinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechanschrift übertragen werden. Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt. Die Mobiltelefone werden nicht korrekt vom Handy im Fahrzeug übertragen und/oder installiert und fehlerhaft wiedergegeben.
HTC	Titan	Windows Phone 7.5 (67074016)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Die Freisprechanschrift kann nicht auf Telefonbuchseinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbuchseinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechanschrift übertragen werden. Wird über die Freisprechanschrift ein Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, ist es nicht möglich, weitere Gespräche anzunehmen. Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gebuchten Zustand beendet werden. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechanschrift und im Handy zu löschen und das Kopplungsgespräch zu wiederholen. Informationen der Mobiltelefonie (IMEI, Interprot, Abteil und/oder Zeit) werden im Radio / -signaturgerät nicht oder nicht korrekt angezeigt. Die Telefonbuchseinträge des Handys und/oder der SIM-Karte werden zur Freisprechanschrift übertragen, aber nicht wie im Handy sortiert angezeigt.
HTC	Touch Diamond 2	5.2.21887 (02857.0.0.0)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Der Lokustext wird nicht korrekt vom Handy zur Freisprechanschrift übertragen. Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt. Die Mobiltelefonie wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt. Die Mobiltelefone werden nicht korrekt vom Handy im Fahrzeug übertragen und/oder installiert und fehlerhaft wiedergegeben. Während der Mobiltelefonie ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederanbindung kann sprachlich fehlerbehaftet. In diesem Fall läßt das Verbindungsgespräch wiederholen. Sprechend kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechanschrift unterbrochen wird. Eine manuelle Wiederanbindung ist erforderlich. Um eine Mobiltelefonie zu ermöglichen, muss das Handy als "Media Player" mit der Freisprechanschrift verbunden sein und die Verbindung im Handy getätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Wird das Handy als "Media Player" verbunden, erscheint in der Freisprechanschrift die Meldung "Verbindung nicht möglich". Die Verbindung wird dennoch hergestellt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechanschrift übertragen, sondern die Verbindung zur Freisprechanschrift geteilt ist, können unplanbare Meldungen am Handy oder im Fahrzeug erscheinen.
HTC	Velocity 4G	Android 2.3.7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Während der Mobiltelefonie ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederanbindung kann sprachlich fehlerbehaftet. In diesem Fall läßt das Verbindungsgespräch wiederholen. Sprechend kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechanschrift unterbrochen wird. Eine manuelle Wiederanbindung ist erforderlich. Um eine Mobiltelefonie zu ermöglichen, muss das Handy als "Media Player" mit der Freisprechanschrift verbunden sein und die Verbindung im Handy getätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Wird das Handy als "Media Player" verbunden, erscheint in der Freisprechanschrift die Meldung "Verbindung nicht möglich". Die Verbindung wird dennoch hergestellt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechanschrift übertragen, sondern die Verbindung zur Freisprechanschrift geteilt ist, können unplanbare Meldungen am Handy oder im Fahrzeug erscheinen.
Humel	Assord D1 Quad XL	Android 4.0.4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Die Telefonbuchseinträge und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechanschrift übertragen. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, einen Neustart des Handys vorzunehmen. Die Mobiltelefonie wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt. Die Mobiltelefonie läßt sich über das Fahrzeug nicht beheben. Die Steuerung der Mobiltelefonie mithilfe der "PlayPhone"-Funktion des Radio / -signaturgeräts wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederanbindung kann sprachlich fehlerbehaftet. In diesem Fall läßt das Verbindungsgespräch wiederholen. Sprechend kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechanschrift unterbrochen wird. Eine manuelle Wiederanbindung ist erforderlich. Um eine Mobiltelefonie zu ermöglichen, muss das Handy als "Media Player" mit der Freisprechanschrift verbunden sein und die Verbindung im Handy getätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechanschrift und im Handy zu löschen und das Kopplungsgespräch zu wiederholen. Informationen der Mobiltelefonie (IMEI, Interprot, Abteil und/oder Zeit) werden im Radio / -signaturgerät nicht oder nicht korrekt angezeigt. Die Telefonbuchseinträge des Handys und/oder der SIM-Karte werden zur Freisprechanschrift übertragen, aber nicht wie im Handy sortiert angezeigt.
Humel	Assord G85	Android 4.0.4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Die Telefonbuchseinträge und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechanschrift übertragen. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, einen Neustart des Handys vorzunehmen. Die Mobiltelefonie wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt. Die Mobiltelefone werden nicht korrekt vom Handy im Fahrzeug übertragen und/oder installiert und fehlerhaft wiedergegeben. Die Mobiltelefonie läßt sich über das Fahrzeug nicht beheben. Die Steuerung der Mobiltelefonie mithilfe der "PlayPhone"-Funktion des Radio / -signaturgeräts wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederanbindung kann sprachlich fehlerbehaftet. In diesem Fall läßt das Verbindungsgespräch wiederholen. Sprechend kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechanschrift unterbrochen wird. Eine manuelle Wiederanbindung ist erforderlich. Um eine Mobiltelefonie zu ermöglichen, muss das Handy als "Media Player" mit der Freisprechanschrift verbunden sein und die Verbindung im Handy getätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechanschrift und im Handy zu löschen und das Kopplungsgespräch zu wiederholen. Informationen der Mobiltelefonie (IMEI, Interprot, Abteil und/oder Zeit) werden im Radio / -signaturgerät nicht oder nicht korrekt angezeigt. Die Telefonbuchseinträge des Handys und/oder der SIM-Karte werden zur Freisprechanschrift übertragen, aber nicht wie im Handy sortiert angezeigt.
Humel	Assord F1	Android 4.0.3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Die Telefonbuchseinträge und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechanschrift übertragen. Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gebuchten Zustand beendet werden. Die Mobiltelefonie wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt. Die Mobiltelefonie läßt sich über das Fahrzeug nicht beheben. Die Steuerung der Mobiltelefonie mithilfe der "PlayPhone"-Funktion des Radio / -signaturgeräts wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederanbindung kann sprachlich fehlerbehaftet. In diesem Fall läßt das Verbindungsgespräch wiederholen. Sprechend kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechanschrift unterbrochen wird. Eine manuelle Wiederanbindung ist erforderlich. Um eine Mobiltelefonie zu ermöglichen, muss das Handy als "Media Player" mit der Freisprechanschrift verbunden sein und die Verbindung im Handy getätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechanschrift und im Handy zu löschen und das Kopplungsgespräch zu wiederholen

Die Mobiltelefonvorbereitung "Premium" - Kompatibilitätsliste



Hersteller	Modell	Software Version	Freisprech Telefonat	Darstellung über Informationssystem	Bedienung über Informationssystem	Telefonbuch	SIM Telefonbuch	Anruflisten	Telefonkonferenz	Private Mode	HandyAnfragen	Freisprech Telefonat	Darstellung über Informationssystem	Bedienung über Informationssystem	Telefonbuch	SIM Telefonbuch	Anruflisten	Telefonkonferenz	SMS empfangen/send	Media Player	Bluetooth Audio Wiedergabe	Bluetooth Audio Recoring	Anzeige Telefoninformationen	Kommentar
LG	Nexus 4	Android 4.2.2	*			*				*										*				Die Freisprechfunktion kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM Karte gespeichert sind. Auf der SIM Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können in Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechfunktion übertragen werden. Der Lokaleinstand wird nicht korrekt vom Handy zur Freisprechfunktion übertragen. Die Musikwiedergabe lässt sich über das Fahrzeug nicht fehlerfrei steuern. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bläht die Verbindungsaufnahme der Freisprechfunktion muss im Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Die Verbindungsaufnahmen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechfunktion und in Handy zu löschen und den Kopplungsprozess zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / -navigation nicht oder nicht korrekt empfangt. Sprachlich wird -ch erfolgreicher Verbindung als "Media Player". Die Musikwiedergabe vom Handy nicht automatisch gestartet. Die Wiedergabe kann jederzeit manuell gesteuert werden. ; Die Telefonbucheinträge des Handys und/ oder der SIM Karte werden zur Freisprechfunktion übertragen, aber nicht wie im Handy sortiert empfangt.
	Optimus 3D P920	Android 2.2.2	*	*	*	*		*	*	*					*		*	*	*	*	*	*	*	Die Telefonbucheinträge und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechfunktion übertragen. ; Sprachlich ist der Klingelton während eines aktiven Gesprächs weiterhin zu hören. Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gehaltenen Zustand beendet werden. Bei Verbindungsaufnahmen kann es erforderlich sein, einen Neustart des Handys vorzunehmen. Der Lokaleinstand wird nicht korrekt vom Handy zur Freisprechfunktion übertragen. Die Musikdaten werden nicht korrekt vom Handy im Fahrzeug übertragen und/ oder instabil und fehlerhaft wiedergegeben. Während der Musikwiedergabe ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. In diesem Fall bläht den Verbindungsaufnahme wiederholen. ; Sprachlich kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechfunktion unterbrochen wird. Eine manuelle Wiederherstellung ist erforderlich. ; Sprachlich ist die Übergabe von Gesprächs der Freisprechfunktion zum Handy (Freisprech) oder zurück zur Freisprechfunktion nicht fehlerfrei möglich. ; Sprachlich kann es zu Verzögerungen bei der Anrufliste kommen über die Freisprechfunktion kommen. ; Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechfunktion übertragen. ;
LG	Optimus EX HD P980	Android 4.0.3	*	*	*	*		*	*	*					*		*	*	*	*	*	*	*	Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gehaltenen Zustand beendet werden. Der Lokaleinstand wird nicht korrekt vom Handy zur Freisprechfunktion übertragen. ; Die Musikwiedergabe lässt sich über das Fahrzeug nicht fehlerfrei steuern. ; Während der Musikwiedergabe ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. ; Die Telefonie wird nicht korrekt vom Handy zur Freisprechfunktion übertragen. ; Die Verbindungsaufnahme der Freisprechfunktion muss im Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. ; Wird das Handy als "Media Player" verbunden, erscheint in der Freisprechfunktion die Meldung "Verbindung nicht möglich". Die Verbindung wird dennoch hergestellt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechfunktion übertragen. ; Bei Verbindungsaufnahmen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechfunktion und im Handy zu löschen und den Kopplungsprozess zu wiederholen. ; Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / -navigation nicht oder nicht korrekt empfangt. ; Sprachlich wird -ch Wiederherstellung des Handys mit der Freisprechfunktion die "richtig" "Neues Telefonbuch verfügbar". Diese -richtig hat keine Auswirkungen auf die Funktion der Freisprechfunktion oder die Verfügbarkeit des Telefonbuchs. ; Sprachlich wird -ch erfolgreicher Verbindung als "Media Player". Die Musikwiedergabe vom Handy nicht automatisch gestartet. Die Wiedergabe kann jederzeit manuell gesteuert werden. ; Die Telefonbucheinträge des Handys und/ oder der SIM Karte werden zur Freisprechfunktion übertragen, aber nicht wie im Handy sortiert empfangt.
	Optimus Chic E720	Android 2.2	*	*	*	*		*	*	*					*		*	*	*	*	*	*	*	Die Freisprechfunktion kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM Karte gespeichert sind. Auf der SIM Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können in Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechfunktion übertragen werden. ; Das Handy unterstützt die Übertragung von Anruflisten zur Freisprechfunktion nicht.
LG	GT540 Optimus	GT540 V10M MAY-17 2010	*			*				*										*				Die Freisprechfunktion kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM Karte gespeichert sind. Auf der SIM Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können in Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechfunktion übertragen werden. ; U-Übergang von der Speicherung in Telefon-Menü, der Fahrzeug, werden immer die Telefonbucheinträge des Handys und der SIM Karte zur Freisprechfunktion übertragen, aber nicht sofort empfangt. ; Das Handy unterstützt die Übertragung von Anruflisten zur Freisprechfunktion nicht. ; Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt. ; Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. ; In diesem Fall bläht den Verbindungsaufnahme wiederholen.
	Optimus G E975	Android 4.1.2	*			*				*					*		*	*	*	*	*	*	*	Die Musikwiedergabe lässt sich über das Fahrzeug nicht fehlerfrei steuern. ; Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. ; In diesem Fall bläht den Verbindungsaufnahme wiederholen. ; Sprachlich wird die Wiederherstellung des Handys und/ oder der SIM Karte werden zur Freisprechfunktion übertragen, aber nicht wie im Handy sortiert empfangt.
LG	Optimus L7 P700	Android 4.0.3	*	*	*	*		*	*	*					*		*	*	*	*	*	*	*	Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gehaltenen Zustand beendet werden. Der Lokaleinstand wird nicht korrekt vom Handy zur Freisprechfunktion übertragen. ; Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt. ; Sprachlich kann der Rufabwurf oder abhören fehlschlagen. ; Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. ; In diesem Fall bläht den Verbindungsaufnahme wiederholen. ; Um eine Musikwiedergabe zu ermöglichen, muss das Handy als "Media Player" mit der Freisprechfunktion verbunden sein und die Verbindung im Handy gestartet werden. ; Die Verbindungsaufnahme der Freisprechfunktion muss im Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. ; Wird das Handy als "Media Player" verbunden, erscheint in der Freisprechfunktion die Meldung "Verbindung nicht möglich". Die Verbindung wird dennoch hergestellt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechfunktion übertragen. ; Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs beendet, dann ist der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu hören. ; Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / -navigation nicht oder nicht korrekt empfangt. ; Sprachlich wird -ch erfolgreicher Verbindung als "Media Player" die Musikwiedergabe vom Handy nicht automatisch gestartet. Die Wiedergabe kann jederzeit manuell gesteuert werden.
	Optimus L9 P930	Android 4.0.4	*	*	*	*		*	*	*					*		*	*	*	*	*	*	*	Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gehaltenen Zustand beendet werden. ; Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt. ; Die Musikwiedergabe lässt sich über das Fahrzeug nicht fehlerfrei steuern. ; Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. ; In diesem Fall bläht den Verbindungsaufnahme wiederholen. ; Die Telefonbucheinträge des Handys und der SIM Karte zur Freisprechfunktion übertragen, aber nicht sofort empfangt. ; Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt. ; Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. ; In diesem Fall bläht den Verbindungsaufnahme wiederholen. ; Sprachlich wird die Wiederherstellung des Handys und/ oder der SIM Karte werden zur Freisprechfunktion übertragen, aber nicht wie im Handy sortiert empfangt.
LG	Optimus Me P330	Android 2.2.1	*	*	*	*		*	*	*					*		*	*	*	*	*	*	*	Die Telefonbucheinträge und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechfunktion übertragen. ; Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gehaltenen Zustand beendet werden. ; Die Musikdaten werden nicht korrekt vom Handy im Fahrzeug übertragen und/ oder instabil und fehlerhaft wiedergegeben. ; Während der Musikwiedergabe ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. ; Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. ; In diesem Fall bläht den Verbindungsaufnahme wiederholen. ; Sprachlich wird bei eingehenden Anrufen kein Klingelton im Fahrzeug wiedergegeben.
	Optimus One P550	Android 2.2	*	*	*	*		*	*	*					*		*	*	*	*	*	*	*	Die Freisprechfunktion kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM Karte gespeichert sind. Auf der SIM Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können in Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechfunktion übertragen werden. ; Das Handy unterstützt die Übertragung von Anruflisten zur Freisprechfunktion nicht. ; Während eines aktiven Gesprächs erlaubt das Handy keine Gesprächs-Info eines zweiten Anrufs. ; Während der Musikwiedergabe ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern.
LG	Optimus Speed PP90	Android 2.2.2	*	*	*	*		*	*	*					*		*	*	*	*	*	*	*	Die Telefonbucheinträge und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechfunktion übertragen. ; Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gehaltenen Zustand beendet werden. ; Während der Musikwiedergabe ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern.
	Aria	Android 2.2.2	*	*	*	*		*	*	*					*		*	*	*	*	*	*	*	Die Telefonbucheinträge und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechfunktion übertragen. ; Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gehaltenen Zustand beendet werden. ; Die Musikdaten werden nicht korrekt vom Handy im Fahrzeug übertragen und/ oder instabil und fehlerhaft wiedergegeben. ; Während der Musikwiedergabe ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. ; Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. ; In diesem Fall bläht den Verbindungsaufnahme wiederholen. ; Sprachlich wird bei eingehenden Anrufen kein Klingelton im Fahrzeug wiedergegeben.
Motorola	Flipout	Android 2.1	*	*	*	*		*	*	*					*		*	*	*	*	*	*	*	Die Telefonbucheinträge und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechfunktion übertragen. ; Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt. ; Die Musikdaten werden nicht korrekt vom Handy im Fahrzeug übertragen und/ oder instabil und fehlerhaft wiedergegeben. ; Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. ; In diesem Fall bläht den Verbindungsaufnahme wiederholen.
Motorola	Milestone	Android 2.1	*	*	*	*		*	*	*					*		*	*	*	*	*	*	*	Die Telefonbucheinträge und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechfunktion übertragen.
Motorola	Milestone 2	Android 2.2	*	*	*	*		*	*	*					*		*	*	*	*	*	*	*	Die Telefonbucheinträge und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechfunktion übertragen. ; Während der Musikwiedergabe ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern.
Motorola	RFO	Android 2.2	*			*				*										*				Die Telefonbucheinträge und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechfunktion übertragen. ; Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gehaltenen Zustand beendet werden. ; Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt. ; Während der Musikwiedergabe ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. ; Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. ; In diesem Fall bläht den Verbindungsaufnahme wiederholen. ; Sprachlich wird die Wiederherstellung des Handys und/ oder der SIM Karte werden zur Freisprechfunktion übertragen, aber nicht wie im Handy sortiert empfangt.
Motorola	RAZR X790	Android 2.3.6	*	*	*	*		*	*	*					*		*	*	*	*	*	*	*	Die Freisprechfunktion kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM Karte gespeichert sind. Auf der SIM Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können in Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechfunktion übertragen werden. ; Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten. ; Zudem kann dieses nicht im gehaltenen Zustand beendet werden. ; Die Musikwiedergabe lässt sich über das Fahrzeug nicht fehlerfrei steuern. ; Während der Musikwiedergabe ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. ; Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. ; In diesem Fall bläht den Verbindungsaufnahme wiederholen. ; Sprachlich kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechfunktion unterbrochen wird. Eine manuelle Wiederherstellung ist erforderlich. ; Sprachlich ist die Übergabe von Gesprächs der Freisprechfunktion zum Handy (Freisprech) oder zurück zur Freisprechfunktion nicht fehlerfrei möglich. ; Die Verbindungsaufnahme der Freisprechfunktion muss im Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. ; Wird das Handy als "Media Player" verbunden, erscheint in der Freisprechfunktion die Meldung "Verbindung nicht möglich". Die Verbindung wird dennoch hergestellt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechfunktion übertragen. ; Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs beendet, dann ist der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu hören. ; Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / -navigation nicht oder nicht korrekt empfangt.
Motorola	RAZR1	Android 4.0.4	*	*	*	*		*	*	*					*		*	*	*	*	*	*	*	Die Telefonbucheinträge und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechfunktion übertragen. ; Die Musikwiedergabe lässt sich über das Fahrzeug nicht fehlerfrei steuern. ; Die Verbindungsaufnahme der Freisprechfunktion muss im Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. ; Die Verbindungsaufnahmen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechfunktion und im Handy zu löschen und den Kopplungsprozess zu wiederholen. ; Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / -navigation nicht oder nicht korrekt empfangt. ; Die Telefonbucheinträge des Handys und/ oder der SIM Karte werden zur Freisprechfunktion übertragen, aber nicht wie im Handy sortiert empfangt.
Motorola	RAZR Maxx	Android 4.0.4	*	*	*	*		*	*	*					*		*	*	*	*	*	*	*	Die Freisprechfunktion kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM Karte gespeichert sind. Auf der SIM Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können in Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechfunktion übertragen werden. ; Die Musikwiedergabe lässt sich über das Fahrzeug nicht fehlerfrei steuern. ; Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. ; In diesem Fall bläht den Verbindungsaufnahme wiederholen. ; Die Telefonbucheinträge des Handys und der SIM Karte zur Freisprechfunktion übertragen, aber nicht sofort empfangt. ; Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt. ; Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlschlagen. ; In diesem Fall bläht den Verbindungsaufnahme wiederholen. ; Sprachlich wird die Wiederherstellung des Handys und/ oder der SIM Karte werden zur Freisprechfunktion übertragen, aber nicht wie im Handy sortiert empfangt.

Die Mobiltelefonvorbereitung "Premium" - Kompatibilitätsliste

[illegible]

Die Mobiltelefonvorbereitung "Premium" - Kompatibilitätsliste



Hersteller	Modell	Software Version	Freisprech Telefonie	Darstellung über Infotainment-System	Bedienung über Infotainment-System	Telefonbuch	SIM Telefonbuch	Anruflisten	Telefonkonferenz	Private Mode	Hand-Übergabe	Freisprech Telefonie	Darstellung über Infotainment-System	Bedienung über Infotainment-System	Telefonbuch	SIM Telefonbuch	Anruflisten	Telefonkonferenz	SMS empfangen/sendern	Media Player	Bluetooth Audio Wiedergabe	Bluetooth Audio Steuerung	Anzeige Telefoninformationen	Kommentar	
Nokia	615	030.002.28.01	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	
Nokia	643	410.21.010	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	Übertragene Telefonbucheinträge werden nicht oder nicht korrekt angezeigt.
Nokia	671	410.21.010	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	In Ausnahmefällen kann es zu einer fehlerhaften Übertragung der Anruflisten zur Freisprechschaltung kommen. In diesem Fall bitte die Anruflisten im Handy löschen.; Übertragene Telefonbucheinträge werden nicht oder nicht korrekt angezeigt.
Nokia	672	021.024.04	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	In Ausnahmefällen kann es zu einer fehlerhaften Übertragung der Anruflisten zur Freisprechschaltung kommen. In diesem Fall bitte die Anruflisten im Handy löschen.
Nokia	675	100.48.78	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	
Nokia	Lumia 620	Windows Phone 8 (48.0.10211.204)	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.; Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden.; Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, einen Neustart des Handys vorzunehmen.; Die erwartete Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sporadisch fehlschlagen.; In diesem Fall bitte den Verbindungsvorgang wiederholen.; Die Verbindungsauffrage der Freisprechschaltung muss am Handy immer bestätigt werden.; Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar.; Sporadisch über das Handy einen nicht zu beeinflussenden Neustart durch.; Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechschaltung und im Handy zu löschen und den Kopplungsvorgang zu wiederholen.; Die Telefonbucheinträge des Handys und/ oder der SIM-Karte werden zur Freisprechschaltung übertragen, aber nicht wie in Handy sortiert angezeigt.
Nokia	Lumia 710	Windows Phone 7.5 (47.0.7942.18)	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.; Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden.; Wird über die Freisprechschaltung ein Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, ist es nicht möglich weitere Gespräche anzunehmen.; Wird aufgrund eines ankommenden Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gehaltenen Zustand beendet werden.; Der Lautzustand wird nicht korrekt vom Handy zur Freisprechschaltung übertragen.; Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt.; Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt.; Die Musikdaten werden nicht korrekt vom Handy im Fahrzeug übertragen und/ oder instabil und fehlerhaft wiedergegeben.; Die Musikwiedergabe lässt sich über das Fahrzeug nicht fehlerfrei steuern.; Während der Musikwiedergabe ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern.; Die erwartete Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sporadisch fehlschlagen.; In diesem Fall bitte den Verbindungsvorgang wiederholen.; Sporadisch kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechschaltung unterbrochen wird.; Eine manuelle Wiederherstellung ist erforderlich.; Die Verbindungsauffrage der Freisprechschaltung muss am Handy immer bestätigt werden.; Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar.; Wird das Handy als "Media Player" verbunden, erscheint in der Freisprechschaltung die Meldung "Verbindung nicht möglich"; Die Verbindung wird dennoch hergestellt.; Wird ein ankommender Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klington des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechschaltung übertragen.
Nokia	Lumia 800	Windows Phone 7.5 (47.0.8107.79)	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.; Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden.; Wird über die Freisprechschaltung ein Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, ist es nicht möglich weitere Gespräche anzunehmen.; Wird aufgrund eines ankommenden Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gehaltenen Zustand beendet werden.; Der Lautzustand wird nicht korrekt vom Handy zur Freisprechschaltung übertragen.; Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt.; Sporadisch kann der Rufstatus oder abgehängte Anruf fehlschlagen.; Während der Musikwiedergabe ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern.; Die erwartete Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sporadisch fehlschlagen.; In diesem Fall bitte den Verbindungsvorgang wiederholen.; Sporadisch kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechschaltung unterbrochen wird.; Eine manuelle Wiederherstellung ist erforderlich.; Die Verbindungsauffrage der Freisprechschaltung muss am Handy immer bestätigt werden.; Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar.; Wird das Handy als "Media Player" verbunden, erscheint in der Freisprechschaltung die Meldung "Verbindung nicht möglich"; Die Verbindung wird dennoch hergestellt.; Wird ein ankommender Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klington des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechschaltung übertragen.
Nokia	Lumia 900	Windows Phone 7.5 (47.0.8779.8)	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.; Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden.; Wird über die Freisprechschaltung ein Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, ist es nicht möglich weitere Gespräche anzunehmen.; Am Handy gesendete Anrufe werden nicht zur Freisprechschaltung übertragen.; Sporadisch kann der Rufstatus oder abgehängte Anruf fehlschlagen.; Die Verbindungsauffrage der Freisprechschaltung muss am Handy immer bestätigt werden.; Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar.; Die Verbindungsprobleme kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechschaltung und im Handy zu löschen und den Kopplungsvorgang zu wiederholen.; Die Telefonbucheinträge des Handys und/ oder der SIM-Karte werden zur Freisprechschaltung übertragen, aber nicht wie in Handy sortiert angezeigt.
Nokia	Lumia 900	Windows Phone 7.8 (47.0.8862.144)	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.; Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden.; Wird über die Freisprechschaltung ein Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, ist es nicht möglich weitere Gespräche anzunehmen.; Am Handy gesendete Anrufe werden nicht zur Freisprechschaltung übertragen.; Sporadisch kann der Rufstatus oder abgehängte Anruf fehlschlagen.; Die Verbindungsauffrage der Freisprechschaltung muss am Handy immer bestätigt werden.; Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar.; Die Verbindungsprobleme kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechschaltung und im Handy zu löschen und den Kopplungsvorgang zu wiederholen.; Die Telefonbucheinträge des Handys und/ oder der SIM-Karte werden zur Freisprechschaltung übertragen, aber nicht wie in Handy sortiert angezeigt.
Nokia	Lumia 920	Windows Phone 8 (48.0.10211.204)	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.; Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden.; Nach Nutzung der Premium-Telefonie sind die Telefonbucheinträge auf der SIM-Karte nicht mehr zu erreichen.; Nach einem Neustart des Handys ist das Problem behoben.; Die Telefonbucheinträge und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen.; Die Musikdaten werden nicht korrekt vom Handy im Fahrzeug übertragen und/ oder instabil und fehlerhaft wiedergegeben.; Die erwartete Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sporadisch fehlschlagen.; In diesem Fall bitte den Verbindungsvorgang wiederholen.
Nokia	N71	20.075.241.5	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.; Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden.
Nokia	N62	V 35.0.002	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.; Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden.; Das Handy unterstützt die Übertragung von Anruflisten zur Freisprechschaltung nicht.
Nokia	N65	30.079.238.3	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.; Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden.
Nokia	N66	21.006	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.; Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden.
Nokia	N77	v 21.0.045	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Handy unterstützt die Übertragung von Anruflisten zur Freisprechschaltung nicht.; Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, einen Neustart des Handys vorzunehmen.; Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt.; Die Musikdaten werden nicht korrekt vom Handy im Fahrzeug übertragen und/ oder instabil und fehlerhaft wiedergegeben.; Nach Nutzung der Premium-Telefonie muss am Handy die SIM-FN eingegeben werden.
Nokia	N77 mini	V 16.0.02	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.; Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden.; Nach Nutzung der Premium-Telefonie muss am Handy die SIM-FN eingegeben werden.
Nokia	N900	V 3.2010.02.8	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Telefonbucheinträge und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen.; Das Handy unterstützt die Übertragung von Anruflisten zur Freisprechschaltung nicht.
Nokia	X6	V 11.0.077	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.; Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden.; Nach Nutzung der Premium-Telefonie sind die Telefonbucheinträge auf der SIM-Karte nicht mehr zu erreichen.; Nach einem Neustart des Handys ist das Problem behoben.; Die Telefonbucheinträge und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen.; Die Musikdaten werden nicht korrekt vom Handy im Fahrzeug übertragen und/ oder instabil und fehlerhaft wiedergegeben.; Die erwartete Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sporadisch fehlschlagen.; In diesem Fall bitte den Verbindungsvorgang wiederholen.
Nokia	X7-00	021.031.02.01, 2011.05.16, 896.703. (4) Nokia	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Terminalsicher (SMS) werden vom Handy mit einem falschen Status (empfangen) zum Fahrzeug übertragen.; Wird aufgrund eines ankommenden Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gehaltenen Zustand beendet werden.; Während der Musikwiedergabe ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern.; Die erwartete Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sporadisch fehlschlagen.; In diesem Fall bitte den Verbindungsvorgang wiederholen.; Sporadisch wird bei eingehenden Anrufen kein Klington im Fahrzeug wiedergegeben.; Um die Premium-Telefonie zu benutzen, müssen am Telefon und die Verbindung und Sprechanforderungen abgelehnt werden.; Wird während eines ankommenden Anrufs eine Zündung eingeschaltet, dann ist der Klington am Telefon nicht zu hören.; Sporadisch über das Handy einen nicht zu beeinflussenden Neustart durch.; Wird ein ankommender Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klington des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechschaltung übertragen.
Opko	A617	11087_31_311_109922, 2011.09.21 21.07	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Wird aufgrund eines ankommenden Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gehaltenen Zustand beendet werden.; Der Lautzustand wird nicht korrekt vom Handy zur Freisprechschaltung übertragen.; Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy nicht unterstützt.; Die erwartete Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sporadisch fehlschlagen.; In diesem Fall bitte den Verbindungsvorgang wiederholen.; Sporadisch kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechschaltung unterbrochen wird.; Eine manuelle Wiederherstellung ist erforderlich.; Wird die Zündung mit einem ankommenden oder ausgehenden Anruf am Handy eingeschaltet, stellt sich die Verbindung zur Freisprechschaltung erst her, wenn der Gesprächs-Status ist; Sporadisch ist die Übertragung von Gesprächs-Informationen von der Freisprechschaltung zum Handy (Präsenzbericht) oder zurück zur Freisprechschaltung nicht fehlerfrei möglich.; Die Verbindungsauffrage der Freisprechschaltung muss am Handy immer bestätigt werden.; Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar.; Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechschaltung und im Handy zu löschen und den Kopplungsvorgang zu wiederholen.; Die Telefonbucheinträge des Handys und/ oder der SIM-Karte werden zur Freisprechschaltung übertragen, aber nicht wie in Handy sortiert angezeigt.
Palm	Prc	webOS 14.0	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Telefonbucheinträge und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen.
Palm	Prc Plus	webOS 14.1	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Telefonbucheinträge und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen.
Samung	AT91 S 8570	Windows Phone 8 (48.0.10211.204)	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbucheinträge zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.; Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbucheinträge können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden.; Die erwartete Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sporadisch fehlschlagen.; In diesem Fall bitte den Verbindungsvorgang wiederholen.; Sporadisch kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechschaltung unterbrochen wird.; Eine manuelle Wiederherstellung ist erforderlich.; Die Verbindungsauffrage der Freisprechschaltung muss am Handy immer bestätigt werden.; Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar.; Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechschaltung und im Handy zu löschen und den Kopplungsvorgang zu wiederholen.; Die Telefonbucheinträge des Handys und/ oder der SIM-Karte werden zur Freisprechschaltung übertragen, aber nicht wie in Handy sortiert angezeigt.
Samung	Galaxy Pro B530	B0K2153_311_43_V10	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Handy unterstützt die Übertragung von Anruflisten zur Freisprechschaltung nicht.; Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt.; Die Musikwiedergabe lässt sich über das Fahrzeug nicht fehlerfrei steuern.
Samung	Galaxy Ace 2 B530	Android 2.3.6	*	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Wird aufgrund eines ankommenden Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gehaltenen Zustand beendet werden.; Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt.; Während der Musikwiedergabe ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern.; Die erwartete Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sporadisch fehlschlagen.; In diesem Fall bitte den Verbindungsvorgang wiederholen.; Die Verbindungsauffrage der Freisprechschaltung muss am Handy immer bestätigt werden.; Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar.; Verbindungsübertragungen und Anruflistenübertragungen werden am Handy nicht Sekundenbruchteile abgelehnt.; Wird das Handy als "Media Player" verbunden, erscheint in der Freisprechschaltung die Meldung "Verbindung nicht möglich"; Die Verbindung wird dennoch hergestellt.; Wird ein ankommender Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klington des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechschaltung übertragen.; Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechschaltung und im Handy zu löschen und den Kopplungsvorgang zu wiederholen.; Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / -navigation nicht oder nicht korrekt angezeigt.; Sporadisch wird nicht -ch fehlerhafte Verbindung als "Media Player" der Musikwiedergabe vom Handy nicht automatisch getrennt.; Die Wiedergabe kann jederzeit manuell gesteuert werden.

Die Mobiltelefonvorbereitung "Premium" - Kompatibilitätsliste



Hersteller	Modell	Software Version	Freisprech Telefonat	Darstellung über Informationssystem	Bedienung über Informationssystem	Telefonbuch	SIM Telefonbuch	Anruflisten	Telefonkonferenz	Private Mode	HandyAltklappen	Prezent Telefonat	Darstellung über Informationssystem	Bedienung über Informationssystem	Telefonbuch	SIM Telefonbuch	Anruflisten	Telefonkonferenz	SMS empfangen/senden	Media Player	Bluetooth Audio Wiedergabe	Bluetooth Audio Recording	Anzeige Telefoninformationen	Kommentar
Samsung	Galaxy Ace Plus S7000	Android 2.3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Üblichung von der Sprachwahl im Telefon-Menü des Telefons, werden immer die Telefonbuchnummern des Handys und der SIM Karte zur Freisprechfunktion übertragen. Bei einer Sprachwahl im Menü des Telefons, kann diese nicht in geladenen Zustand beendet werden. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, einen Neustart des Handys vorzunehmen. Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt. Die Musikdaten werden nicht korrekt vom Handy in Fahrzeug übertragen und/ oder instabil und fehlerhaft wiedergegeben. Die Musikwiedergabe ist es auch in Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlerhaft sein. In diesem Fall bitte die Verbindung zur Freisprechfunktion unterbrechen und die Wiederherstellung erfolgt automatisch. Die Verbindungsprobleme kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechfunktion und im Handy zu löschen und den Kopplungsprozess zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / Navigationssystem nicht oder nicht korrekt angezeigt. Die Telefonbuchnummern des Handys und/ oder der SIM Karte werden zur Freisprechfunktion übertragen, aber nicht im Handy sofort angezeigt.
Samsung	Galaxy Ace 13800	Android 2.2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Telefonbuchnummern und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechfunktion übertragen. Wird aufgrund eines offenen Gesprächs ein weiteres Gespräch geführt, kann diese nicht in geladenen Zustand beendet werden. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, einen Neustart des Handys vorzunehmen. Während der Musikwiedergabe ist es auch in Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlerhaft sein. In diesem Fall bitte die Verbindung zur Freisprechfunktion unterbrechen und die Wiederherstellung erfolgt automatisch. Die Verbindungsprobleme kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechfunktion und im Handy zu löschen und den Kopplungsprozess zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / Navigationssystem nicht oder nicht korrekt angezeigt. Die Telefonbuchnummern des Handys und/ oder der SIM Karte werden zur Freisprechfunktion übertragen, aber nicht im Handy sofort angezeigt.
Samsung	Galaxy Forme S6800	Android 4.1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Musikwiedergabe über sich über das Fahrzeug nicht fehlerhaft steuern. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlerhaft sein. In diesem Fall bitte die Verbindung zur Freisprechfunktion unterbrechen und die Wiederherstellung erfolgt automatisch. Die Verbindungsprobleme kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechfunktion und im Handy zu löschen und den Kopplungsprozess zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / Navigationssystem nicht oder nicht korrekt angezeigt. Die Telefonbuchnummern des Handys und/ oder der SIM Karte werden zur Freisprechfunktion übertragen, aber nicht im Handy sofort angezeigt.
Samsung	Galaxy Nexus N9200	Android 4.0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Freisprechfunktion kann nicht auf Telefonbuchnummern zugreifen, die auf der SIM Karte gespeichert sind. Auf der SIM Karte gespeicherte Telefonbuchnummern können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechfunktion übertragen werden. Wird aufgrund eines offenen Gesprächs ein weiteres Gespräch geführt, kann diese nicht in geladenen Zustand beendet werden. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, einen Neustart des Handys vorzunehmen. Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt. Die Musikdaten werden nicht korrekt vom Handy in Fahrzeug übertragen und/ oder instabil und fehlerhaft wiedergegeben. Die Musikwiedergabe ist es auch über das Fahrzeug nicht fehlerhaft steuern. Während der Musikwiedergabe ist es auch in Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlerhaft sein. In diesem Fall bitte die Verbindung zur Freisprechfunktion unterbrechen und die Wiederherstellung erfolgt automatisch. Die Verbindungsprobleme kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechfunktion und im Handy zu löschen und den Kopplungsprozess zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / Navigationssystem nicht oder nicht korrekt angezeigt. Die Telefonbuchnummern des Handys und/ oder der SIM Karte werden zur Freisprechfunktion übertragen, aber nicht im Handy sofort angezeigt.
Samsung	Galaxy Note N7000	Android 2.3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Telefonbuchnummern und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechfunktion übertragen. Wird aufgrund eines offenen Gesprächs ein weiteres Gespräch geführt, kann diese nicht in geladenen Zustand beendet werden. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, einen Neustart des Handys vorzunehmen. Durch Erhalten der Zündung und das aktive Freisprechfunktion übertragen. Sprachlich kann die Rufnummer oder die Lautstärke nicht verändert werden. Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt. Die Musikdaten werden nicht korrekt vom Handy in Fahrzeug übertragen und/ oder instabil und fehlerhaft wiedergegeben. Die Musikwiedergabe ist es auch über das Fahrzeug nicht fehlerhaft steuern. Während der Musikwiedergabe ist es auch in Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlerhaft sein. In diesem Fall bitte die Verbindung zur Freisprechfunktion unterbrechen und die Wiederherstellung erfolgt automatisch. Die Verbindungsprobleme kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechfunktion und im Handy zu löschen und den Kopplungsprozess zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / Navigationssystem nicht oder nicht korrekt angezeigt. Die Telefonbuchnummern des Handys und/ oder der SIM Karte werden zur Freisprechfunktion übertragen, aber nicht im Handy sofort angezeigt.
Samsung	Galaxy Note 2 N7100	Android 4.1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Wird aufgrund eines offenen Gesprächs ein weiteres Gespräch geführt, kann diese nicht in geladenen Zustand beendet werden. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, einen Neustart des Handys vorzunehmen. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlerhaft sein. In diesem Fall bitte die Verbindung zur Freisprechfunktion unterbrechen und die Wiederherstellung erfolgt automatisch. Die Verbindungsprobleme kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechfunktion und im Handy zu löschen und den Kopplungsprozess zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / Navigationssystem nicht oder nicht korrekt angezeigt. Die Telefonbuchnummern des Handys und/ oder der SIM Karte werden zur Freisprechfunktion übertragen, aber nicht im Handy sofort angezeigt.
Samsung	Galaxy Note 2 Lite N7105	Android 4.1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Musikwiedergabe über sich über das Fahrzeug nicht fehlerhaft steuern. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlerhaft sein. In diesem Fall bitte die Verbindung zur Freisprechfunktion unterbrechen und die Wiederherstellung erfolgt automatisch. Die Verbindungsprobleme kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechfunktion und im Handy zu löschen und den Kopplungsprozess zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / Navigationssystem nicht oder nicht korrekt angezeigt. Die Telefonbuchnummern des Handys und/ oder der SIM Karte werden zur Freisprechfunktion übertragen, aber nicht im Handy sofort angezeigt.
Samsung	Galaxy S I9000	Android 2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Handy unterstützt die Übergabe von Anruflisten zur Freisprechfunktion nicht. Durch Erhalten der Zündung wird das aktive Gespräch beendet und nicht zur Freisprechfunktion übertragen. Sprachlich kann die Rufnummer oder die Lautstärke nicht verändert werden. Die Musikdaten werden nicht korrekt vom Handy in Fahrzeug übertragen und/ oder instabil und fehlerhaft wiedergegeben. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlerhaft sein. In diesem Fall bitte die Verbindung zur Freisprechfunktion unterbrechen und die Wiederherstellung erfolgt automatisch. Die Verbindungsprobleme kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechfunktion und im Handy zu löschen und den Kopplungsprozess zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / Navigationssystem nicht oder nicht korrekt angezeigt. Die Telefonbuchnummern des Handys und/ oder der SIM Karte werden zur Freisprechfunktion übertragen, aber nicht im Handy sofort angezeigt.
Samsung	Galaxy S Duos S7502	Android 4.1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Freisprechfunktion kann nicht auf Telefonbuchnummern zugreifen, die auf der SIM Karte gespeichert sind. Auf der SIM Karte gespeicherte Telefonbuchnummern können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechfunktion übertragen werden. Die Musikwiedergabe ist es auch über das Fahrzeug nicht fehlerhaft steuern. Die Verbindungsprobleme der Freisprechfunktion kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechfunktion und im Handy zu löschen und den Kopplungsprozess zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / Navigationssystem nicht oder nicht korrekt angezeigt. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechfunktion und im Handy zu löschen und den Kopplungsprozess zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / Navigationssystem nicht oder nicht korrekt angezeigt. Die Telefonbuchnummern des Handys und/ oder der SIM Karte werden zur Freisprechfunktion übertragen, aber nicht im Handy sofort angezeigt.
Samsung	Galaxy S I9100	Android 2.2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Telefonbuchnummern und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechfunktion übertragen. Sprachlich ist der Klingelton während eines offenen Gesprächs weiterhin zu hören. Wird aufgrund eines offenen Gesprächs ein weiteres Gespräch geführt, kann diese nicht in geladenen Zustand beendet werden. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, einen Neustart des Handys vorzunehmen. Während der Musikwiedergabe ist es auch in Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlerhaft sein. In diesem Fall bitte die Verbindung zur Freisprechfunktion unterbrechen und die Wiederherstellung erfolgt automatisch. Die Verbindungsprobleme kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechfunktion und im Handy zu löschen und den Kopplungsprozess zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / Navigationssystem nicht oder nicht korrekt angezeigt. Die Telefonbuchnummern des Handys und/ oder der SIM Karte werden zur Freisprechfunktion übertragen, aber nicht im Handy sofort angezeigt.
Samsung	Galaxy S2 I9100	Android 2.3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Wird aufgrund eines offenen Gesprächs ein weiteres Gespräch geführt, kann diese nicht in geladenen Zustand beendet werden. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, einen Neustart des Handys vorzunehmen. Durch Erhalten der Zündung wird das aktive Gespräch beendet und nicht zur Freisprechfunktion übertragen. Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt. Die Musikdaten werden nicht korrekt vom Handy in Fahrzeug übertragen und/ oder instabil und fehlerhaft wiedergegeben. Während der Musikwiedergabe ist es auch in Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlerhaft sein. In diesem Fall bitte die Verbindung zur Freisprechfunktion unterbrechen und die Wiederherstellung erfolgt automatisch. Die Verbindungsprobleme kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechfunktion und im Handy zu löschen und den Kopplungsprozess zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / Navigationssystem nicht oder nicht korrekt angezeigt. Die Telefonbuchnummern des Handys und
Samsung	Galaxy S2 I9100	Android 4.1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlerhaft sein. In diesem Fall bitte die Verbindung zur Freisprechfunktion unterbrechen und die Wiederherstellung erfolgt automatisch. Die Verbindungsprobleme kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechfunktion und im Handy zu löschen und den Kopplungsprozess zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / Navigationssystem nicht oder nicht korrekt angezeigt. Die Telefonbuchnummern des Handys und/ oder der SIM Karte werden zur Freisprechfunktion übertragen, aber nicht im Handy sofort angezeigt.
Samsung	Galaxy S2 I9100	Android 4.1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die Musikwiedergabe über sich über das Fahrzeug nicht fehlerhaft steuern. Zum Herstellen der Freisprech-Tafel muss am Handy die Anfrage zum Herstellen der Premium-Tafel abgelehnt werden. Sprachlich kann die Rufnummer oder die Lautstärke nicht verändert werden. Die Musikdaten werden nicht korrekt vom Handy in Fahrzeug übertragen und/ oder instabil und fehlerhaft wiedergegeben. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlerhaft sein. In diesem Fall bitte die Verbindung zur Freisprechfunktion unterbrechen und die Wiederherstellung erfolgt automatisch. Die Verbindungsprobleme kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechfunktion und im Handy zu löschen und den Kopplungsprozess zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / Navigationssystem nicht oder nicht korrekt angezeigt. Die Telefonbuchnummern des Handys und/ oder der SIM Karte werden zur Freisprechfunktion übertragen, aber nicht im Handy sofort angezeigt.
Samsung	Galaxy S2 I9100	Android 4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlerhaft sein. In diesem Fall bitte die Verbindung zur Freisprechfunktion unterbrechen und die Wiederherstellung erfolgt automatisch. Die Verbindungsprobleme kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechfunktion und im Handy zu löschen und den Kopplungsprozess zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / Navigationssystem nicht oder nicht korrekt angezeigt. Die Telefonbuchnummern des Handys und/ oder der SIM Karte werden zur Freisprechfunktion übertragen, aber nicht im Handy sofort angezeigt.
Samsung	Galaxy S3 I9300	Android 4.1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Wird aufgrund eines offenen Gesprächs ein weiteres Gespräch geführt, kann diese nicht in geladenen Zustand beendet werden. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, einen Neustart des Handys vorzunehmen. Durch Erhalten der Zündung wird das aktive Gespräch beendet und nicht zur Freisprechfunktion übertragen. Sprachlich kann die Rufnummer oder die Lautstärke nicht verändert werden. Die Musikdaten werden nicht korrekt vom Handy in Fahrzeug übertragen und/ oder instabil und fehlerhaft wiedergegeben. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sprachlich fehlerhaft sein. In diesem Fall bitte die Verbindung zur Freisprechfunktion unterbrechen und die Wiederherstellung erfolgt automatisch. Die Verbindungsprobleme kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechfunktion und im Handy zu löschen und den Kopplungsprozess zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden im Radio / Navigationssystem nicht oder nicht korrekt angezeigt. Die Telefonbuchnummern des Handys und/ oder der SIM Karte werden zur Freisprechfunktion übertragen, aber nicht im Handy sofort angezeigt.

Die Mobiltelefonvorbereitung "Premium" - Kompatibilitätsliste



Manufacturer	Model	Software Version	Freisprech Telefonat	Darstellung über Infotainment-System	Bedienung über Infotainment-System	Telefonbuch	SIM Telefonbuch	Ansruflisten	Telefonkonferenz	Private Mode	HandAnfragen	Premium Telefonat	Darstellung über Infotainment-System	Bedienung über Infotainment-System	Telefonbuch	SIM Telefonbuch	Ansruflisten	Telefonkonferenz	SMS empfangen/senden	Media Player	Microsoft Audio Wiedergabe	Bluetooth Audio Streaming	Anzeige Telefoninformationen	Kommentar
Samsung	Galaxy S3 Mini I9205	Android 4.1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gegebenen Zustand beendet werden. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sporadisch fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. Nach Nutzung der Premium-Telefonat muss ein Handy die SIM-PIN eingeben werden. Zum Herstellen der Freisprech-Telefonat muss ein Handy die Anfrage zum Herstellen der Premium-Telefonat abgelehnt werden. Sprechend kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechschaltung unterbrochen wird. Die Wiederherstellung erfolgt automatisch. Sprechend ist die Übergabe von Gesprächs der Freisprechschaltung zum Handy (Freisprechschalt) oder zurück zur Freisprechschaltung nicht fehlerfrei möglich. Die Verbindungsanfrage der Freisprechschaltung muss am Handy immer bestätigt werden. Andernfalls und die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Wird das Handy als "Media Player" verbunden, erscheint in der Freisprechschaltung die Meldung "Verbindung nicht möglich". Die Verbindung wird dennoch hergestellt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechschaltung übertragen. Die Eingabezeit für Verbindungshandlung- und Anruferinformationen am Handy ist auf 20 Sekunden beschränkt. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechschaltung und im Handy zu löschen und den Kopplungsgang zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden in Radio / Navigation nicht oder nicht korrekt angezeigt. Die Telefonbuchschritte des Handys und/ oder der SIM-Karte werden zur Freisprechschaltung übertragen, aber nicht wie im Handy sortiert angezeigt.
	Galaxy S3 Mini I970	Android 4.1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Die Musikwiedergabe lässt sich über das Fahrzeug nicht fehlerfrei steuern. Die Verbindungsanfrage der Freisprechschaltung muss am Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechschaltung und im Handy zu löschen und den Kopplungsgang zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden in Radio / Navigation nicht oder nicht korrekt angezeigt. Die Telefonbuchschritte des Handys und/ oder der SIM-Karte werden zur Freisprechschaltung übertragen, aber nicht wie im Handy sortiert angezeigt.
	Galaxy S4 I9505	Android 4.2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Die Musikwiedergabe lässt sich über das Fahrzeug nicht fehlerfrei steuern. Die Verbindungsanfrage der Freisprechschaltung muss am Handy immer bestätigt werden. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. Zum Herstellen der Freisprech-Telefonat muss ein Handy die Anfrage zum Herstellen der Premium-Telefonat abgelehnt werden. Sprechend kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechschaltung unterbrochen wird. Die Wiederherstellung erfolgt automatisch. Die Verbindungsanfrage der Freisprechschaltung muss am Handy immer bestätigt werden. Andernfalls und die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden in Radio / Navigation nicht oder nicht korrekt angezeigt. Die Telefonbuchschritte des Handys und/ oder der SIM-Karte werden zur Freisprechschaltung übertragen, aber nicht wie im Handy sortiert angezeigt.
	Galaxy Tab 2 P5100	Android 4.0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt. Die Verbindungsanfrage der Freisprechschaltung muss am Handy immer bestätigt werden. Andernfalls und die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechschaltung und im Handy zu löschen und den Kopplungsgang zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden in Radio / Navigation nicht oder nicht korrekt angezeigt. Die Telefonbuchschritte des Handys und/ oder der SIM-Karte werden zur Freisprechschaltung übertragen, aber nicht wie im Handy sortiert angezeigt.
Samsung	Galaxy S-Kover 2 S710	Android 4.1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Die Musikwiedergabe lässt sich über das Fahrzeug nicht fehlerfrei steuern. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sporadisch fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. Die Verbindungsanfrage der Freisprechschaltung muss am Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechschaltung und im Handy zu löschen und den Kopplungsgang zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden in Radio / Navigation nicht oder nicht korrekt angezeigt. Die Telefonbuchschritte des Handys und/ oder der SIM-Karte werden zur Freisprechschaltung übertragen, aber nicht wie im Handy sortiert angezeigt.
	Galaxy S540	PSA: S560XXXPK, Phone: S560XXXPA, CSC: S560XXXK7	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Die Telefonbuchschritte und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen. Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gegebenen Zustand beendet werden. Die Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, einen Neustart des Handys vorzunehmen. Der Ladestand wird nicht korrekt vom Handy zur Freisprechschaltung übertragen. Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt. Während der Musikwiedergabe ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sporadisch fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. Sprechend ist die Übergabe von Gesprächs der Freisprechschaltung zum Handy (Freisprechschalt) oder zurück zur Freisprechschaltung nicht fehlerfrei möglich. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechschaltung übertragen.
	Galaxy Young Duos S632	Android 4.1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbuchschritte zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbuchschritte können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden. Die Fehlfunktion wird nicht korrekt vom Handy zur Freisprechschaltung übertragen. Die Verbindungsanfrage der Freisprechschaltung muss am Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Sprechend werden Informationen über den Mobilfunkanbieter und/oder Roaming fehlerhaft dargestellt. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechschaltung und im Handy zu löschen und den Kopplungsgang zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden in Radio / Navigation nicht oder nicht korrekt angezeigt. Die Telefonbuchschritte des Handys und/ oder der SIM-Karte werden zur Freisprechschaltung übertragen, aber nicht wie im Handy sortiert angezeigt.
	Innov8 I853	I853LO8DETH4	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Sprechend kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechschaltung unterbrochen wird. Eine manuelle Wiederherstellung ist erforderlich.
Samsung	Neos S 19023	Android 2.3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbuchschritte zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbuchschritte können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden. Die Telefonbuchschritte und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen. Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gegebenen Zustand beendet werden. Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt. Während der Musikwiedergabe ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechschaltung übertragen.
	Omnia II B800	Windows Mobile 6.5	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt. Durch Einschalten der Zündung wird das aktive Gespräch beendet und nicht zur Freisprechschaltung übertragen. -ch Nutzung der Premium-Telefonat muss ein Handy die SIM-PIN eingeben werden. Wenn bei der Handlung einer Premium-Telefonat der Pinkey falsch eingegeben wurde, ist es nötig das Handy auf die Werkzeitanzeige zurückzusetzen, um einen erfolgreichen Verbindungsaufbau zu ermöglichen.
	Omnia W B850	Windows Phone 7.5 (x710.85075)	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbuchschritte zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbuchschritte können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden. Die Fehlfunktion wird nicht korrekt vom Handy zur Freisprechschaltung übertragen. Sprechend, ist es nicht möglich weitere Gespräche anzunehmen. Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gegebenen Zustand beendet werden. Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt. Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt. Während der Musikwiedergabe ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sporadisch fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. Sprechend kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechschaltung unterbrochen wird. Eine manuelle Wiederherstellung ist erforderlich. Sprechend ist die Übergabe von Gesprächs der Freisprechschaltung zum Handy (Freisprechschalt) oder zurück zur Freisprechschaltung nicht fehlerfrei möglich. Die Verbindungsanfrage der Freisprechschaltung muss am Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Wird das Handy als "Media Player" verbunden, erscheint in der Freisprechschaltung die Meldung "Verbindung nicht möglich". Die Verbindung wird dennoch hergestellt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechschaltung übertragen.
	Wave S8500	S8500XXJ2	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sporadisch fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. Die Telefonbuchschritte werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen.
Samsung	Wave 722	B8CM256_91.2.3.1_V08	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Sprechend wird kein Gesprächspartner eine minimale Sprachqualität wahrgenommen. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sporadisch fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen.
	Xperia Ion	Android 4.0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Wird über die Freisprechschaltung ein Anruf wegen eines zweiten aktiven Anrufs gehalten, ist es nicht möglich weitere Gespräche anzunehmen. Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gegebenen Zustand beendet werden. Der Ladestand wird nicht korrekt vom Handy zur Freisprechschaltung übertragen. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sporadisch fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. Die Fehlfunktion wird nicht korrekt vom Handy zur Freisprechschaltung übertragen. Die Verbindungsanfrage der Freisprechschaltung muss am Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechschaltung übertragen. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs beendet, dann ist der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechschaltung übertragen. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechschaltung übertragen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden in Radio / Navigation nicht oder nicht korrekt angezeigt.
	Xperia J	Android 4.0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Die Telefonbuchschritte und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen. Die Musikwiedergabe lässt sich über das Fahrzeug nicht fehlerfrei steuern. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sporadisch fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. Die Verbindungsanfrage der Freisprechschaltung muss am Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechschaltung und im Handy zu löschen und den Kopplungsgang zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden in Radio / Navigation nicht oder nicht korrekt angezeigt.
	Xperia P	Android 4.0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Wird über die Freisprechschaltung ein Anruf wegen eines zweiten aktiven Anrufs gehalten, ist es nicht möglich weitere Gespräche anzunehmen. Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gegebenen Zustand beendet werden. Der Ladestand wird nicht korrekt vom Handy zur Freisprechschaltung übertragen. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sporadisch fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. In eine Musikwiedergabe zu ermöglichen, muss das Handy als "Media Player" mit der Freisprechschaltung verbunden sein und die Verbindung im Handy beendet werden. Die Fehlfunktion wird nicht korrekt vom Handy zur Freisprechschaltung übertragen. Die Verbindungsanfrage der Freisprechschaltung muss am Handy immer bestätigt werden. Andernfalls und die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechschaltung übertragen. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs beendet, dann ist der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu hören. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechschaltung und im Handy zu löschen und den Kopplungsgang zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden in Radio / Navigation nicht oder nicht korrekt angezeigt.
Sony	Xperia S	Android 2.3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Die Freisprechschaltung kann nicht auf Telefonbuchschritte zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbuchschritte können im Handy in das Telefonbuch kopiert und dadurch zur Freisprechschaltung übertragen werden. Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gegebenen Zustand beendet werden. Der Ladestand wird nicht korrekt vom Handy zur Freisprechschaltung übertragen. Sprechend, ist es nicht möglich weitere Gespräche anzunehmen. Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gegebenen Zustand beendet werden. Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt. Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy nur eingeschränkt unterstützt. Während der Musikwiedergabe ist es auch im Handy möglich, die Lautstärke zu ändern. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sporadisch fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. Sprechend kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechschaltung unterbrochen wird. Eine manuelle Wiederherstellung ist erforderlich. Die Verbindungsanfrage der Freisprechschaltung muss am Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Die Verbindungshandlung und Anruferinformationen werden am Handy -ch fünf Sekunden automatisch abgelehnt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechschaltung übertragen. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs beendet, dann ist der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechschaltung übertragen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden in Radio / Navigation nicht oder nicht korrekt angezeigt.
	Xperia T	Android 4.0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Wird über die Freisprechschaltung ein Anruf wegen eines zweiten aktiven Anrufs gehalten, ist es nicht möglich weitere Gespräche anzunehmen. Wird aufgrund eines aktiven Gesprächs ein weiteres Gespräch gehalten, kann dieses nicht im gegebenen Zustand beendet werden. Die Musikwiedergabe lässt sich über das Fahrzeug nicht fehlerfrei steuern. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sporadisch fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. Die Verbindungsanfrage der Freisprechschaltung muss am Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Wird das Handy als "Media Player" verbunden, erscheint in der Freisprechschaltung die Meldung "Verbindung nicht möglich". Die Verbindung wird dennoch hergestellt. Wird ein aktiver Anruf wegen eines zweiten ankommenden Anrufs gehalten, dann wird der Klingelton des ankommenden Anrufs nicht zu der Freisprechschaltung übertragen. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechschaltung und im Handy zu löschen und den Kopplungsgang zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden in Radio / Navigation nicht oder nicht korrekt angezeigt.
	Xperia Tipo	Android 4.0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Die Telefonbuchschritte und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen. Die Musikwiedergabe lässt sich über das Fahrzeug nicht fehlerfrei steuern. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sporadisch fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. Die Verbindungsanfrage der Freisprechschaltung muss am Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechschaltung und im Handy zu löschen und den Kopplungsgang zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden in Radio / Navigation nicht oder nicht korrekt angezeigt.
	Xperia Z	Android 4.1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Die Telefonbuchschritte und die Anruflisten werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen. Wird über die Freisprechschaltung ein Anruf wegen eines zweiten aktiven Anrufs gehalten, ist es nicht möglich weitere Gespräche anzunehmen. Die Musikwiedergabe lässt sich über das Fahrzeug nicht fehlerfrei steuern. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sporadisch fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. Die Verbindungsanfrage der Freisprechschaltung muss am Handy immer bestätigt werden. Andernfalls sind die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar. Bei Verbindungsproblemen kann es erforderlich sein, die vorhandene Kopplung in der Freisprechschaltung und im Handy zu löschen und den Kopplungsgang zu wiederholen. Informationen der Musikwiedergabe (Titel, Interpret, Album und/oder Zeit) werden in Radio / Navigation nicht oder nicht korrekt angezeigt.
Sony Ericsson	Arci L103	R1A001 01024 1600 1253 3004	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Die Telefonbuchschritte werden nicht oder nicht korrekt zur Freisprechschaltung übertragen.
	Aspen	Windows Mobile 6.5	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Die Handy unterstützt die Übergabe von Anruflisten zur Freisprechschaltung nicht. Die Musikwiedergabe wird von diesem Handy nicht unterstützt. Die eventuelle Verbindung bzw. die Wiederherstellung kann sporadisch fehlschlagen. In diesem Fall bitte den Verbindungsgang wiederholen. Sprechend kann es vorkommen, dass die Verbindung zur Freisprechschaltung unterbrochen wird. Eine manuelle Wiederherstellung ist erforderlich. Sprechend ist die Übergabe von Gesprächs der Freisprechschaltung zum Handy (Freisprechschalt) oder zurück zur Freisprechschaltung nicht fehlerfrei möglich. Die Verbindungsanfrage der Freisprechschaltung muss am Handy immer bestätigt werden. Andernfalls und die Anruflisten und Telefonbücher nicht verfügbar.
	Viva Pro	1222-0359/R2C008	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt.
	Viva	1224-3029/R3B005	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt.
Sony Ericsson	W705	R1G0A03 010929 1256 1201 9608	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt.
	W995	R1H0A03 01210 1039 015 7995	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Die Funktionen bei Konferenzgesprächen sind eingeschränkt.

Die Mobiltelefonvorbereitung "Premium" - Kompatibilitätsliste

[illegible]