




Defekter PC, 1. Bild (bis „Treiber aktualisieren..“) mit angeschlossenen Handy, danach ohne Handy:



Hier sind mehrere inaktive (helle) Interfaces, da kein Handy angeschlossen, hatte diese gelöscht. Es gibt dann auch kein „HDB Interface“ unter „Andere Geräte“.

So wäre es ok, kein Eintrag „Andere Geräte“ vorhanden, dafür ein aktives Huawei HDB Inteface:



Nach abstöpseln von Handy und beenden von Suite:

